



Commune : **VANDELANS**

Rivière : **L' Ognon**

Appentis derrière le bâtiment dans l'angle de la rue de la Fontaine

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 250GNDT25_S_172

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.16166240 / Y: 47.39435820

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 938426 / Y: 6704108.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1616624 / Y: 47.3943582

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite



2000

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : doute sur la date. L'eau dépasse un piquet de clôture derrière l'appentis. photo transmise par Mme le maire

GÉNÉRAL

Code : 250GNDT25_R_172_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme(s) : DDT 25




Photo du repère