Commune : **VANDELANS** | Rivière : **L' Ognon**

Façade est du bâtiment le long de la RD24

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 25OGNDT25_S_181 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.17050460 / Y: 47.39244160
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 939101 / Y: 6703922.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1705046 / Y: 47.3924416
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Droite

10 mars 1982

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : 27 cm d'eau dans la maison (+2cm de seuil sur dalle ext. soit 29cm) L'eau traversait la route. Pense qu'en 1983, l'eau n'était pas entrée dans la maison. Eau dans la maison également en 90 et 99 (voir fiches).

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_181_1 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 25