

Commune : **LA BARRE**

## Chaussée devant le 9 rue de l'angle


Rivière : **L' Ognon****1**Repère(s) sur  
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 250GNDT25\_S\_185**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 6.17786000 / Y: 47.40215100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 939612 / Y: 6705023**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.17786 / Y: 47.402151**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite

### Date inconnue ou approximative

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** L'eau a atteint le pied de la poubelle grise approximativement (années 80-90). La chaussée du parking a été rechargée.**GÉNÉRAL****Code :** 250GNDT25\_R\_185\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

24/07/2025

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25

Photo du repère