

Commune : **LA BARRE** | Rivière : **L' Ognon**

Chaussée devant le 9 rue de l'angle

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
 Code : 25OGNDT25_S_185 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.17786000 / Y: 47.40215100
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 939612 / Y: 6705023
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.17786 / Y: 47.402151
 Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Droite

Date inconnue ou approximative

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : L'eau à atteint le pied de la poubelle grise approximativement (années 80-90). La chaussée du parking à été rechargée.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_185_1 Date de mise à jour : 24/07/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDT 25