

Commune : **GERMONDANS** | Rivière : **L' Ognon**

**Champ le long de la RD14**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Saône-Doubs  
**Code :** 25OGNDT25\_S\_187      **Date de mise à jour :** 21/05/2025  
**Auteur :** EPTB Saône et Doubs




Photo du site

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.18953820 / Y: 47.40840800  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 940464 / Y: 6705753  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.1895382 / Y: 47.408408  
**Code Hydro:** U10-0400      **Rive de référence:** Gauche

**1990** Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Doute sur la date. L'eau est arrivée à une trentaine de mètres de la route. Témoignage de 2013 au 2 rue Vignes Barraches, c'était il y a environ 25 ans. Deux autres personnes témoignent d'inondations (yc fév. 2013) ayant atteint approximativement le milieu du champ de maïs voisin.

**GÉNÉRAL**

**Code :** 25OGNDT25\_R\_187\_1      **Date de mise à jour :** 21/05/2025  
**Auteur :** EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme(s) :** DDT 25