

Commune : **BEAUMOTTE-AUBERTANS**Rivière : **L' Ognon****Four extérieur dans le jardin de l'association au bout de la rue de la Baume****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 25OGNDT25_S_193**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.17404210 / Y: 47.41632780**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 939261 / Y: 6706585**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.1740421 / Y: 47.4163278**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**Mars 2006**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : L'eau est arrivée au bas de la porte du four = 85cm depuis le sol. Crue la plus forte depuis leur arrivée en 2005. à entendu dire qu'avant, il y avait eu de l'eau « jusqu'au genou » dans la maison (cf fiche dédiée).

GÉNÉRAL**Code :** 25OGNDT25_R_193_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique**Organisme :** DDT 25