



Commune : **BEAUMOTTE-AUBERTANS**

Rivière : **L' Ognon**

Maison à l'arrière de l'association au bout de la rue de la Baume

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_194

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.17445770 / Y: 47.41639750

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 939292 / Y: 6706594

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1744577 / Y: 47.4163975

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite



7 mars 2006

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : L'eau à recouvert le soubassement de la construction = 56cm

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_194_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme(s) : DDT 25



Photo du repère