	Commune : <b>BEAUMOTTE-AUBERTANS</b>	Rivière : <b>L' Ognon</b>
	<b>Maison de l'association au bout de la rue de la Baume</b>	

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

---

**Unité de gestion :** Saône-Doubs  
**Code :** 25OGNDT25\_S\_196      **Date de mise à jour :** 21/05/2025  
**Auteur :** EPTB Saône et Doubs




Photo du site

**GÉOLOCALISATION**

---

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.17393560 / Y: 47.41654690  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 939252 / Y: 6706609  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 6.1739356 / Y: 47.4165469  
**Code Hydro:** U10-0400      **Rive de référence:** Droite

	<b>Mars 1982</b> Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Nature du repère : <b>Témoignage oral</b>
	<b>Commentaires :</b> Doute sur la date. Il y a eu de l'eau à hauteur de genoux dans la maison (en 55 cm sur niveau chaussée). Témoignage rapporté.	

**GÉNÉRAL**

---

**Code :** 25OGNDT25\_R\_196\_1      **Date de mise à jour :** 21/05/2025  
**Auteur :** EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

**MARQUE**

---

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

---

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme :** DDT 25