Commune : **CENANS** | Rivière : **L' Ognon**

5 rue du Pont

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 25OGNDT25_S_203 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.19616460 / Y: 47.42983030
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 940867 / Y: 6708151
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1961646 / Y: 47.4298303
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Droite

1990

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : L'eau s'est approchée à 1,5m de la façade (l'appentis n'était pas la)

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_203_1 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 25