


Commune : **CENANS****5 rue du Pont**Rivière : **L' Ognon****1**Repère(s) sur  
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 250GNDT25\_S\_203**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 6.19616460 / Y: 47.42983030**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 940867 / Y: 6708151**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.1961646 / Y: 47.4298303**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**1990**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** L'eau s'est approchée à 1,5m de la façade (l'appentis n'était pas là)**GÉNÉRAL****Code :** 250GNDT25\_R\_203\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Photo du repère

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25