

Commune : **CENANS**Rivière : **L' Ognon**

## Jardin à l'arrière du 4 rue du Pont


**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 250GNDT25\_S\_204**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 6.19646930 / Y: 47.42959670**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 940891 / Y: 6708126**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.1964693 / Y: 47.4295967**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**Mai 2010**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie****Commentaires :** L'eau a dépassé le banc en pierre.**GÉNÉRAL****Code :** 250GNDT25\_R\_204\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025



Photo du repère

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25