Commune : **CENANS** | Rivière : **L' Ognon**

Jardin à l'arrière du 4 rue du Pont

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 25OGNDT25_S_204 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.19646930 / Y: 47.42959670
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 940891 / Y: 6708126
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1964693 / Y: 47.4295967
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Droite

Mai 2010

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : L'eau à dépassé le banc en pierre.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_204_1 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 25