



Commune : CENANS

Rivière : L' Ognon

## Maison au bout de la rue du Lavoir

2

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL


**Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 250GNDT25\_S\_206**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.19863720 / Y: 47.43077140**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 941049 / Y: 6708263**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.1986372 / Y: 47.4307714**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite

## Date inconnue ou approximative

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** La maison est sur pilotis. L'eau a légèrement dépassé le trait supérieur de la plateforme de la maison. H=1,15m. Le témoin est là depuis 1976. Crue la plus forte observée. Niveau supérieur de 35cm à la crue de 2010, donc ce n'est vraisemblablement pas 1982 ou 1990 (différence >1m au pont de Cenans...).

### GÉNÉRAL

**Code :** 250GNDT25\_R\_206\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

24/07/2025



Photo du repère

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25