Commune : **CENANS** | Rivière : **L' Ognon**

Station de pompage au bout de la rue du Lavoir

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 25OGNDT25_S_207 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.19844420 / Y: 47.43087580
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 941034 / Y: 6708274
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1984442 / Y: 47.4308758
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Droite

Décembre 1982

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Témoignage de M.le Maire (repérage Sogreah pour DDT70, avril 2003). Le niveau à mesurer est la marque sur le montant droit. H= 105cm environ sur TN à l'angle Est.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_207_1 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 25