


Commune : **CENANS**Rivière : **L' Ognon****Station de pompage au bout de la rue du Lavoir****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 25OGNDT25_S_207**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.19844420 / Y: 47.43087580**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 941034 / Y: 6708274**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.1984442 / Y: 47.4308758**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**Décembre 1982**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque peinture ou encre****Commentaires :** Témoignage de M.le Maire (repérage Sogreah pour DDT70, avril 2003). Le niveau à mesurer est la marque sur le montant droit. H=105cm environ sur TN à l'angle Est.**GÉNÉRAL****Code :** 25OGNDT25_R_207_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme(s) :** DDT 25