

Commune : **LARIANS-ET-MUNANS** | Rivière : **L' Ognon**

**Entrée du bâtiment du stade**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Saône-Doubs  
**Code :** 25OGNDT25\_S\_219      **Date de mise à jour :** 21/05/2025  
**Auteur :** EPTB Saône et Doubs



Photo du site

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.23968140 / Y: 47.41746350  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 944201 / Y: 6706912  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.2396814 / Y: 47.4174635  
**Code Hydro:** U10-0400      **Rive de référence:** Droite

**Date inconnue ou approximative**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Il y a eu 60cm d'eau contre les portes du gymnase. Mais le plancher à été surélevé partout de 18cm.

**GÉNÉRAL**

**Code :** 25OGNDT25\_R\_219\_1      **Date de mise à jour :** 24/07/2025  
**Auteur :** EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme(s) :** DDT 25