


Commune : **LARIANS-ET-MUNANS** | Rivière : **L' Ognon**

Extrémité sud du terrain de foot

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 25OGNDT25_S_220 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.24057050 / Y: 47.41658280
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 944272 / Y: 6706817
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.2405705 / Y: 47.4165828
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Droite

Date inconnue ou approximative

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : L'eau à submergé la lice du terrain de foot (H=1,10m-1,15m), selon le président de l'US Larians Munans. Il y à plusieurs fois par an, 30-40cm d'eau sur le terrain.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_220_1 **Date de mise à jour :** 24/07/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné



SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme(s) : DDT 25