

Commune : **LARIANS-ET-MUNANS**Rivière : **L' Ognon**

Extrémité sud du terrain de foot


2Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 250GNDT25_S_220**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.24057050 / Y: 47.41658280**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 944272 / Y: 6706817**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.2405705 / Y: 47.4165828**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite

Date inconnue ou approximative

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** L'eau a submergé la lice du terrain de foot (H=1,10m-1,15m), selon le président de l'US Larians Munans. Il y a plusieurs fois par an, 30-40cm d'eau sur le terrain.**GÉNÉRAL****Code :** 250GNDT25_R_220_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

24/07/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné

Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25