

Commune : **CENDREY** | Rivière : **L' Ognon**

5 rue de Rougemont.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
 Code : 25OGNDT25_S_222 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.24154300 / Y: 47.41005980
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 944375 / Y: 6706096
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.241543 / Y: 47.4100598
 Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Gauche

1999 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : doute sur la date. Le propriétaire à vu au maximum, l'eau arriver au seuil de l'entrée (+10cm sur TN). Ne sait plus quand (1999 d'après étude Sogreah). De temps en temps, l'eau arrive à la fenêtre de cuisine (à droite). L'eau vient de l'Ognon et du ruisseau (la Beune). Quand ce dernier déborde, la route est submergée au virage.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_222_1 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDT 25