



Commune : CENDREY

Rivière : L' Ognon

5 rue de Rougemont.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL


Unité de gestion : Saône-Doubs**Code :** 250GNDT25_S_222**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.24154300 / Y: 47.41005980**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 944375 / Y: 6706096**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.241543 / Y: 47.4100598**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Gauche**1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Doute sur la date. Le propriétaire à vu au maximum, l'eau arriver au seuil de l'entrée (+10cm sur TN). Ne sait plus quand (1999 d'après étude Sogreah). De temps en temps, l'eau arrive à la fenêtre de cuisine (à droite). L'eau vient de l'Ognon et du ruisseau (la Beune). Quand ce dernier déborde, la route est submergée au virage.

GÉNÉRAL

Code : 250GNDT25_R_222_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique**Organisme :** DDT 25