



Commune : OLLANS

Rivière : L' Ognon

## Angle sud-ouest du rempart du château d'Ollans

**1**

Repère(s) sur le site


**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 250GNDT25\_S\_225**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 6.24203980 / Y: 47.41848790**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 944374 / Y: 6707033**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.2420398 / Y: 47.4184879**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Gauche

## Décembre 1982

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Ou 1990 ? (Doute sur la date). Le niveau à mesurer est le niveau inférieur de la 2<sup>me</sup> rangée de pierre en partant du haut. Hauteur du TN voisine de 2,2m. Repérage Sogreah pour DDT70, avril 2003. Ce pourrait être plutôt la crue de 1990 (cf photo maire d'Ollans)

**GÉNÉRAL****Code :** 250GNDT25\_R\_225\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25

Photo du repère