

Commune : **OLLANS** | Rivière : **L' Ognon**

**Façade principale (cour intérieure) du château d'Ollans**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Saône-Doubs  
 Code : 25OGNDT25\_S\_226 Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 6.24253080 / Y: 47.41892470  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 944409 / Y: 6707083  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.2425308 / Y: 47.4189247  
 Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Gauche

**1910**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Le niveau à mesurer est le niveau supérieur de la 2eme marche. Hauteur des deux marches = 25 cm env. repérage Sogreah pour DDT70, avril 2003

**GÉNÉRAL**

Code : 25OGNDT25\_R\_226\_1 Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme(s) : DDT 25