

Commune : **MAUSSANS**Rivière : **L' Ognon****Angle sud-ouest du mur de propriété du château de Maussans****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_228

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.25063550 / Y: 47.42954580

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 944971 / Y: 6708286.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.2506355 / Y: 47.4295458

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite

**Décembre 1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires** : doute sur la date. L'eau à atteint l'angle du mur du château, voire le bosquet un peu plus haut. Témoignage d'une riveraine rue de Vernes. L'hiver 2012-2013, l'eau à franchi la route d'Avilley, au point bas.**GÉNÉRAL**

Code : 25OGNDT25_R_228_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné

Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme(s)** : DDT 25