

Commune : **BESNANS** | Rivière : **L' Ognon**

**Bout de la rue du Lavoir**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Saône-Doubs  
 Code : 25OGNDT25\_S\_237 Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 6.26001400 / Y: 47.44838350  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 945591 / Y: 6710406.99  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.260014 / Y: 47.4483835  
 Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Droite

**7 décembre 2010**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Date inconnue. Témoignage d'un habitant (date ancienne). Le maire indique que l'eau atteint la grange (gauche photo) en cas de crue exceptionnelle. Le lavoir est plus fréquemment touché. En moyenne 1 fois par an, la route de Maussans est coupée.

**GÉNÉRAL**

Code : 25OGNDT25\_R\_237\_1 Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme(s) : DDT 25