

Commune : **BESNANS** | Rivière : **L' Ognon**

Bout de la rue du Lavoir

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
 Code : 25OGNDT25_S_237 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.26001400 / Y: 47.44838350
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 945591 / Y: 6710406.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.260014 / Y: 47.4483835
 Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Droite

7 décembre 2010

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Date inconnue. Témoignage d'un habitant (date ancienne). Le maire indique que l'eau atteint la grange (gauche photo) en cas de crue exceptionnelle. Le lavoir est plus fréquemment touché. En moyenne 1 fois par an, la route de Maussans est coupée.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_237_1 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDT 25