

Commune : **MONTAGNEY-SERVIGNEY** | Rivière : **L' Ognon**

**Puits de captage**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Saône-Doubs  
**Code :** 25OGNDT25\_S\_257      **Date de mise à jour :** 21/05/2025  
**Auteur :** EPTB Saône et Doubs



Photo du site

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.30652130 / Y: 47.48247890  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 948934 / Y: 6714337  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 6.3065213 / Y: 47.4824789  
**Code Hydro:** U10-0400      **Rive de référence:** Gauche

**1990** Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** L'eau atteint le milieu de la 4eme marche en partant du haut (1m20 sur TN environ). La cage de foot à été inondée une fois jusqu'à la barre transversale selon un habitant du village, soit environ 2m de hauteur.

**GÉNÉRAL**

**Code :** 25OGNDT25\_R\_257\_1      **Date de mise à jour :** 21/05/2025  
**Auteur :** EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme(s) :** DDT 25