



Commune : **MONTAGNEY-SERVIGNEY**

Rivière : **L' Ognon**

## Puits de captage

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Saône-Doubs

**Code :** 25OGNDT25\_S\_257

**Date de mise à jour :** 21/05/2025

**Auteur :** EPTB Saône et Doubs



Photo du site

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.30652130 / Y: 47.48247890

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 948934 / Y: 6714337

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.3065213 / Y: 47.4824789

**Code Hydro:** U10-0400

**Rive de référence:** Gauche



**1990**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** L'eau atteint le milieu de la 4eme marche en partant du haut (1m20 sur TN environ). La cage de foot à été inondée une fois jusqu'à la barre transversale selon un habitant du village, soit environ 2m de hauteur.

### GÉNÉRAL

**Code :** 25OGNDT25\_R\_257\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Non renseigné

**Pérennité :** Non renseigné

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

**Type de repérage :** Source bibliographique

**Organisme :** DDT 25



Photo du repère