



Commune : **MOIMAY**

Rivière : **L' Ognon**

**1ere maison rue du Patis en partant de l'ouest**

**1** Repère(s) sur le site

#### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25\_S\_294

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

#### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.40778100 / Y: 47.54981800

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 956230 / Y: 6722135

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.407781 / Y: 47.549818

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite



**1982**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Ou 1990 ? l'eau atteint le seuil de la maison. Selon les témoignages (occupant ou voisin d'en face + Sogreah) il s'agit de la crue de 1990 ou 1982.

#### GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25\_R\_294\_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

#### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 25



Photo du repère