

Commune : **VILLERSEXEL**

Lavoir de l'Hermitage


Rivière : **L' Ognon****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 250GNDT25_S_305**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.44545820 / Y: 47.55934210**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 959015 / Y: 6723315**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.4454582 / Y: 47.5593421**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Gauche**1990**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Date incertaine (après 1985). L'eau est montée à hauteur du trait das le lavoir et à hauteur d'environ 40cm à la fenêtre extérieure côté Scey. Selon témoignage, l'eau est arrivée en face de la cuisine en passant par la porte du lavoir (côté sud). Un piquet au bord du Scey d'une hauteur de 121cm est souvent submergé.

GÉNÉRAL**Code :** 250GNDT25_R_305_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25

Photo du repère