

Commune : **LONGEVILLE** | Rivière : **L' Ognon**

**1er arbre à l'ouest du 5 rue du château**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Saône-Doubs  
 Code : 25OGNDT25\_S\_309      Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 6.44336440 / Y: 47.58942470  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 958712 / Y: 6726647  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.4433644 / Y: 47.5894247  
 Code Hydro: U10-0400      Rive de référence: Gauche

**2010** Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** L'eau est arrivée jusqu'au peuplier en submergeant le chemin au fond. Les crues jusqu'aux peupliers sont relativement fréquentes. La départementale est rarement touchée tandis que le chemin est quant à lui inondé lorsque l'eau arrive jusqu'aux arbres.

**GÉNÉRAL**

Code : 25OGNDT25\_R\_309\_1      Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme(s) : DDT 25