

Commune : **LES AYNANS** | Rivière : **L' Ognon**

**5 impasse du Moulin**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Saône-Doubs  
 Code : 25OGNDT25\_S\_311 Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 6.45401480 / Y: 47.61200370  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 959402 / Y: 6729188  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.4540148 / Y: 47.6120037  
 Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Droite

**1999** Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Même niveau en 1970. L'eau est arrivée à 40 cm de hauteur dans la maison en face (n°8), soit à hauteur du puits dans la maison au numéro 5.

**GÉNÉRAL**

Code : 25OGNDT25\_R\_311\_1 Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme : DDT 25