Commune : **LES AYNANS** | Rivière : **L' Ognon**

5 impasse du Moulin

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 25OGNDT25_S_311 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.45401480 / Y: 47.61200370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 959402 / Y: 6729188
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.4540148 / Y: 47.6120037
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Droite

1999

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Même niveau en 1970. L'eau est arrivée à 40 cm de hauteur dans la maison en face (n°8), soit à hauteur du puits dans la maison au numéro 5.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_311_1 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 25