

Commune : **LES AYNANS** | Rivière : **L' Ognon**

5 impasse du Moulin

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
 Code : 25OGNDT25_S_311 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.45401480 / Y: 47.61200370
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 959402 / Y: 6729188
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.4540148 / Y: 47.6120037
 Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Droite

1999 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Même niveau en 1970. L'eau est arrivée à 40 cm de hauteur dans la maison en face (n°8), soit à hauteur du puits dans la maison au numéro 5.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_311_1 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDT 25