

Commune : **LES AYNANS** | Rivière : **L' Ognon**

1 Repère(s) sur le site

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
 Code : 25OGNDT25_S_312 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.45482200 / Y: 47.61356550
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 959455 / Y: 6729364
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.454822 / Y: 47.6135655
 Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Droite

Date inconnue ou approximative

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : L'eau est arrivée à environ 90 cm de hauteur devant la maison. les inondations étaient fréquentes avant la construction de la digue.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_312_1 Date de mise à jour : 24/07/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDT 25