

Commune : **LES AYNANS****8 rue des écluses**Rivière : **L' Ognon****2**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Saône-Doubs

Code : 250GNDT25_S_313

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.45977050 / Y: 47.62350980

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 959778 / Y: 6730484

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.4597705 / Y: 47.6235098

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Gauche

**15 février 1990**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie****Commentaires** : L'eau arrive au seuil de la maison au 8 rue des écluses. 10cm d'eau au seuil du portail. Extrait d'une photo du journal « Les affiches » du 2/3/1990**GÉNÉRAL**

Code : 250GNDT25_R_313_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025




Photo du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui

Visibilité : Non

Pérennité : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

État du repère : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme** : DDT 25