Commune : **LES AYNANS** | Rivière : **L' Ognon**

8 rue des écluses

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 25OGNDT25_S_313 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.45977050 / Y: 47.62350980
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 959778 / Y: 6730484
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.4597705 / Y: 47.6235098
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Gauche

15 février 1990

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : L'eau arrive au seuil de la maison au 8 rue des écluses. 10cm d'eau au seuil du portail. Extrait d''une photo du journal « Les affiches » du 2/3/1990

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_313_1 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 25