Commune : **PONTIVY** | Rivière : **Le Blavet**

Bâtiment du club de remise en forme sur l'île des Recollets

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB 56178-096 **Date de mise à jour :** 12/06/2025
Auteur : SPC VCB

Entrée du bâtiment

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96691038 / Y: 48.07163180
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 256014.62 / Y: 6791366.93
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9669104 / Y: 48.0716318
Code Hydro: J5--0210 **Rive de référence:** Gauche

26 janvier 1995

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

GÉNÉRAL

Code : SPC VCB 56178-096_1995 **Date de mise à jour :** 31/07/2025
Auteur : SPC VCB

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : SAFEGE - 05/01/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

HAUT DES MARCHES D'ENTRÉE DANS LE BÂTIMENT

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Haut des marches d'entrée dans le bâtiment
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Commune : **PONTIVY** | Rivière : **Le Blavet**

Bâtiment du club de remise en forme sur l'île des Recollets

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB 56178-096 **Date de mise à jour :** 12/06/2025
Auteur : SPC VCB

Entrée du bâtiment

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96691038 / Y: 48.07163180
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 256014.62 / Y: 6791366.93
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9669104 / Y: 48.0716318
Code Hydro: J5--0210 **Rive de référence:** Gauche

05 janvier 2001

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

GÉNÉRAL

Code : SPC VCB 56178-096_2001 **Date de mise à jour :** 31/07/2025
Auteur : SPC VCB

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SAFEGE - 05/01/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

DEVANT L'ENTRÉE DU BÂTIMENT, AU NIVEAU DES ESCALIERS

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol devant l'entrée du bâtiment, au niveau des escaliers
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.100 m