


Commune : **DREUX**Rivière : **La Blaise****Mur d'enceinte du 11 rue du Marché Couvert.****Commentaires** : Angle du mur d'enceinte au fond de l'impasse sur la gauche en faisant face à la rivière.**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Seine aval-Côtiers Normands**Code** : WEB_S_202507172724 **Date de mise à jour** : 17/07/2025**Auteur** : SPC.SACN

Vue depuis la rue du Marché Couvert

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 1.36385756 / Y: 48.73563300**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 579680.02 / Y: 6849636.67**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.3638576 / Y: 48.735633**Code Hydro**: H41-0410 **Rive de référence**: Droite**25 janvier 1966**Altitude calculée de l'eau : **89.35 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Document écrit****Commentaires** : Laisse de crue à 129 cm/ rebord à la base de l'angle du mur au bout de l'impasse.

Cette laisse est issue d'un travail du Cerema Normandie-Centre Site de Blois au début des années 2000, la précision des pics de crue de 1966 est sans doute approximative.

La laisse avait été relevé à proximité du mur d'enceinte, on a reporté la hauteur sur un site très proche.

Fiche de nivellements et plan du Cerema en pièces jointes

GÉNÉRAL**Code** : WEB_R_202507173546**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC.SACN

08/10/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Disparu**PHEC** : Non renseigné**Repère calculé** : Non

Laisse de crue à 129 cm/sol

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : SPC Seine aval - Côtiers normands**NIVELLEMENT DU CEREMA NORMANDIE CENTRE-SITE DE BLOIS****Méthode** : Non renseigné**Référence nivelée** : Marque d'inondation**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 89.350 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 89.35