

Commune : **PONTIVY** | Rivière : **Le Blavet**

Ancien laboratoire de prothèse dentaire au 17 quai de Presbourg

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : BP13_PONTIVY **Date de mise à jour :** 29/07/2025
Auteur : SPC VCB



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96829105 / Y: 48.06782360
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 255880.13 / Y: 6790952.71
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9682911 / Y: 48.0678236
Code Hydro: J5--0210 **Rive de référence:** Gauche

26 janvier 1995 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

GÉNÉRAL

Code : BP13_PONTIVY_1995 **Date de mise à jour :**
Auteur : SPC VCB 29/07/2025



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

ANCIEN LABORATOIRE DE PROTHÈSE DENTAIRE AU 17 QUAI DE PRESBOURG

Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : dessus de la dernière marche à l'intérieur du bâtiment


Commune : **PONTIVY**Rivière : **Le Blavet****Ancien laboratoire de prothèse dentaire au 17 quai de Presbourg****2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : BP13_PONTIVY

Date de mise à jour : 29/07/2025

Auteur : SPC VCB



Ancien laboratoire de prothèse dentaire au 17 quai de Presbourg

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96829105 / Y: 48.06782360

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 255880.13 / Y: 6790952.71

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9682911 / Y: 48.0678236

Code Hydro: J5--0210

Rive de référence: Gauche

**05 janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral****GÉNÉRAL**

Code : BP13_PONTIVY_2001

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

30/07/2025



marche à l'intérieur du bâtiment (2001)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

MARCHE EN PARTANT DU HAUT DES ESCALIERS INTÉRIEURS**Commentaires sur le nivellement :** La crue de 2001 a aussi été observé au niveau du trottoir devant le bâtiment**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** dessus de l'avant-dernière marche en partant du haut des escaliers intérieurs**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)