



Commune : LE SOURN


Rivière : Le Blavet

Maison inondée par le ruisseau du moulin de Kerdisson affluent du Blavet

4

Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** LS1_LESOURN**Date de mise à jour :** 31/07/2025**Auteur :** SPC VCB

Maison au 79 route de Saint-Michel à Le Sourn

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96899338 / Y: 48.04121260**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 255604.63 / Y: 6788007.93**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.9689934 / Y: 48.0412126**Code Hydro:** J5--0210**Rive de référence:** Droite**05 janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral**

GÉNÉRAL

Code : LS1_LESOURN_2001**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

31/07/2025



Intérieur de la maison et marque d'inondation de 2001

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Non**État du repère :** Disparu**Repère calculé :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE SAGE BLAVET - 01/04/2014****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

INTÉRIEUR DE LA MAISON AU 79 ROUTE DE SAINT-MICHEL

Méthode : Non renseigné**Commentaires sur le nivelllement :** 2001. Intérieur. Rez-de-chaussée de la maison. Marque encore visible (25 cm à partir du sol, soit niveau du liquide-vaisselle sur la photo du 11/10/2001)**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** sol à l'intérieur de la maison**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.250 m



Commune : LE SOURN


Rivière : Le Blavet

Maison inondée par le ruisseau du moulin de Kerdisson affluent du Blavet

4

Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** LS1_LESOURN**Date de mise à jour :** 31/07/2025**Auteur :** SPC VCB

Maison au 79 route de Saint-Michel à Le Sourn

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96899338 / Y: 48.04121260**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 255604.63 / Y: 6788007.93**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.9689934 / Y: 48.0412126**Code Hydro:** J5--0210**Rive de référence:** Droite**12 décembre 2000****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau :** non déterminé**Nature du repère :** Témoignage oral**Commentaires :** Le témoin indique que la crue de décembre 2000 était du même niveau que celle de janvier 2001

GÉNÉRAL

Code : LS1_LESOURN_2000**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

31/07/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE :** SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET -
19/03/2019**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

INTÉRIEUR DE LA MAISON

Méthode : Non renseigné**Commentaires sur le nivelllement :** Témoignage : Inondation par débordement du ruisseau uniquement (et non du Blavet séparé de la maison par une voie de chemin de fer surélevée) Le Blavet refoule dans le ruisseau par une buse

Même niveau qu'en 01.2001. Premier événement de débordement du ruisseau

Référence nivellée : Autre type de référence**Description référence du repère :** sol à l'intérieur de la maison**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.250 m



Commune : LE SOURN


Rivière : Le Blavet

Maison inondée par le ruisseau du moulin de Kerdisson affluent du Blavet

4

Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** LS1_LESOURN**Date de mise à jour :** 31/07/2025**Auteur :** SPC VCB

Maison au 79 route de Saint-Michel à Le Sourn

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96899338 / Y: 48.04121260**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 255604.63 / Y: 6788007.93**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.9689934 / Y: 48.0412126**Code Hydro:** J5--0210**Rive de référence:** Droite**26 janvier 1995**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral**

GÉNÉRAL

Code : LS1_LESOURN_1995**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

31/07/2025



traces d'inondations dans la cuisine

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Oui**État du repère :** Disparu**Repère calculé :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET -**
19/03/2019**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

INTÉRIEUR DE LA MAISON

Méthode : Non renseigné**Commentaires sur le nivelllement :** Lame d'eau : 43 cm à partir du sol dans la cuisine.**Référence nivellée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** sol de la cuisine à l'intérieur de la maison**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.430 m



Commune : LE SOURN


Rivière : Le Blavet

Maison inondée par le ruisseau du moulin de Kerdisson affluent du Blavet

4

Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** LS1_LESOURN**Date de mise à jour :** 31/07/2025**Auteur :** SPC VCB

Maison au 79 route de Saint-Michel à Le Sourn

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96899338 / Y: 48.04121260**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 255604.63 / Y: 6788007.93**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.9689934 / Y: 48.0412126**Code Hydro:** J5--0210**Rive de référence:** Droite**03 avril 1987****Nature de l'inondation :** Ruissellement**Altitude calculée de l'eau :** non déterminé**Nature du repère :** Témoignage oral**Commentaires :** Le témoin indique une inondation de la maison très importante en 1987 (sans date précise) suite à un orage sans crue des cours d'eau. Effectivement, il n'y a aucune crue recensée en 1987 sur le Blavet.

GÉNÉRAL

Code : LS1_LESOURN_1987**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

31/07/2025



Marque de l'inondation indiquée par le témoin sur le mur de la cuisine

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui**SOURCE DE REPÉRAGE :** SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET -
19/03/2019**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

MARQUE SUR LE MUR DE LA CUISINE TOUJOURS PRÉSENT EN 2001

Méthode : Non renseigné**Commentaires sur le niveling :** Aucune crue n'est recensée en 1987 sur le Blavet et la marque sur le mur de la cuisine de l'inondation de 1987 toujours présente en 2001 beaucoup plus haute que les grandes crues de 1995 et 2001, interroge. A noter que le petit ruisseau, affluent du Blavet, n'est pas équipé en station hydrométrique.**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** sol de la cuisine au droit de la marque**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Déférence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.740 m