



Commune : **LE SOURN**

Rivière : **Le Blavet**

## Maison inondée par le ruisseau du moulin de Kerdisson affluent du Blavet

**4** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : LS1\_LESOURN

Date de mise à jour : 31/07/2025

Auteur : SPC VCB



Maison au 79 route de Saint-Michel à Le Sourn

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96899338 / Y: 48.04121260

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 255604.63 / Y: 6788007.93

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9689934 / Y: 48.0412126

Code Hydro: J5--0210

Rive de référence: Droite



**5 janvier 2001**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Témoignage oral**

### GÉNÉRAL

Code : LS1\_LESOURN\_2001

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

31/07/2025



Intérieur de la maison et marque d'inondation de 2001

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE SAGE BLAVET - 01/04/2014**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

### INTÉRIEUR DE LA MAISON AU 79 ROUTE DE SAINT-MICHEL

Méthode : Non renseigné

Commentaires sur le nivellement : 2001. Intérieur. Rez-de-chaussée de la maison. Marque encore visible (25 cm à partir du sol, soit niveau du liquide-vaisselle sur la photo du 11/10/2001)

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : sol à l'intérieur de la maison

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.250 m

Commune : **LE SOURN**Rivière : **Le Blavet****Maison inondée par le ruisseau du moulin de Kerdisson affluent du Blavet****4** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : LS1\_LESOURN

Date de mise à jour : 31/07/2025

Auteur : SPC VCB



Maison au 79 route de Saint-Michel à Le Sourn

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -2.96899338 / Y: 48.04121260

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 255604.63 / Y: 6788007.93

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9689934 / Y: 48.0412126

Code Hydro: J5--0210

Rive de référence: Droite

**12 décembre 2000**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires** : Le témoin indique que la crue de décembre 2000 était du même niveau que celle de janvier 2001**GÉNÉRAL**

Code : LS1\_LESOURN\_2000

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

31/07/2025

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Non**Visibilité** : Non**État du repère** : Disparu**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non**SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**INTÉRIEUR DE LA MAISON****Méthode** : Non renseigné**Commentaires sur le nivellement** : Témoignage : Inondation par débordement du ruisseau uniquement (et non du Blavet séparé de la maison par une voie de chemin de fer surélevée) Le Blavet refoule dans le ruisseau par une buse

Même niveau qu'en 01.2001. Premier événement de débordement du ruisseau

**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : sol à l'intérieur de la maison**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.250 m



Commune : **LE SOURN**

Rivière : **Le Blavet**

## Maison inondée par le ruisseau du moulin de Kerdisson affluent du Blavet

**4** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : LS1\_LESOURN

Date de mise à jour : 31/07/2025

Auteur : SPC VCB



Maison au 79 route de Saint-Michel à Le Sourn

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96899338 / Y: 48.04121260

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 255604.63 / Y: 6788007.93

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9689934 / Y: 48.0412126

Code Hydro: J5--0210

Rive de référence: Droite



**26 janvier 1995**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Témoignage oral**

### GÉNÉRAL

Code : LS1\_LESOURN\_1995

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

31/07/2025

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Oui

**SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

### INTÉRIEUR DE LA MAISON

Méthode : Non renseigné

Commentaires sur le nivellement : lame d'eau : 43 cm à partir du sol dans la cuisine.

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : sol de la cuisine à l'intérieur de la maison

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.430 m



traces d'inondations dans la cuisine

Commune : **LE SOURN**Rivière : **Le Blavet****Maison inondée par le ruisseau du moulin de Kerdisson affluent du Blavet****4** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : LS1\_LESOURN

Date de mise à jour : 31/07/2025

Auteur : SPC VCB



Maison au 79 route de Saint-Michel à Le Sourn

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -2.96899338 / Y: 48.04121260

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 255604.63 / Y: 6788007.93

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9689934 / Y: 48.0412126

Code Hydro: J5--0210

Rive de référence: Droite

**3 avril 1987**Nature de l'inondation : **Ruissellement**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Le témoin indique une inondation de la maison très importante en 1987 (sans date précise) suite à un orage sans crue des cours d'eau. Effectivement, il n'y a aucune crue recensée en 1987 sur le Blavet.**GÉNÉRAL**

Code : LS1\_LESOURN\_1987

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

31/07/2025

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Oui

**SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

**MARQUE SUR LE MUR DE LA CUISINE TOUJOURS PRÉSENT EN 2001**

Méthode : Non renseigné

**Commentaires sur le nivellement :** Aucune crue n'est recensée en 1987 sur le Blavet et la marque sur le mur de la cuisine de l'inondation de 1987 toujours présente en 2001 beaucoup plus haute que les grandes crues de 1995 et 2001, interroge. A noter que le petit ruisseau, affluent du Blavet, n'est pas équipé en station hydrométrique.

Référence nivelée : Autre type de référence

**Description référence du repère :** sol de la cuisine au droit de la marque

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.740 m

Marque de l'inondation indiquée par le témoin sur le mur de la cuisine