


Commune : **LE SOURN**Rivière : **Le Blavet**

Maison inondée par le ruisseau du moulin de Kerdisson affluent du Blavet

4

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** LS1_LESOURN**Date de mise à jour :** 31/07/2025**Auteur :** SPC VCB

Maison au 79 route de Saint-Michel à Le Sourn

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96899338 / Y: 48.04121260

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 255604.63 / Y: 6788007.93

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9689934 / Y: 48.0412126

Code Hydro: J5--0210

Rive de référence: Droite**05 janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral**

GÉNÉRAL

Code : LS1_LESOURN_2001**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

31/07/2025



Intérieur de la maison et marque d'inondation de 2001

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE SAGE BLAVET -****01/04/2014****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**INTÉRIEUR DE LA MAISON AU 79 ROUTE DE SAINT-MICHEL****Méthode :** Non renseigné**Commentaires sur le nivelllement :** 2001. Intérieur. Rez-de-chaussée de la maison. Marque encore visible (25 cm à partir du sol, soit niveau du liquide-vaisselle sur la photo du 11/10/2001)**Référence nivellée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** sol à l'intérieur de la maison**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.250 m