


Commune : **LE SOURN**Rivière : **Le Blavet**

## Maison inondée par le ruisseau du moulin de Kerdisson affluent du Blavet

**4**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** LS1\_LESOURN**Date de mise à jour :** 31/07/2025**Auteur :** SPC VCB

Maison au 79 route de Saint-Michel à Le Sourn

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -2.96899338 / Y: 48.04121260**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 255604.63 / Y: 6788007.93**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.9689934 / Y: 48.0412126**Code Hydro:** J5--0210**Rive de référence:** Droite

### 12 décembre 2000

**Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau :** non déterminé**Nature du repère :** Témoignage oral**Commentaires :** Le témoin indique que la crue de décembre 2000 était du même niveau que celle de janvier 2001

### GÉNÉRAL

**Code :** LS1\_LESOURN\_2000**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

31/07/2025

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE :** SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

### INTÉRIEUR DE LA MAISON

**Méthode :** Non renseigné**Commentaires sur le nivelllement :** Témoignage : Inondation par débordement du ruisseau uniquement (et non du Blavet séparé de la maison par une voie de chemin de fer surélevée) Le Blavet refoule dans le ruisseau par une buse

Même niveau qu'en 01.2001. Premier événement de débordement du ruisseau

**Référence nivellée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** sol à l'intérieur de la maison**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.250 m