Commune : **LE SOURN** | Rivière : **Le Blavet**

Maison inondée par le ruisseau du moulin de Kerdisson affluent du Blavet

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : LS1_LESOURN **Date de mise à jour :** 31/07/2025
Auteur : SPC VCB

Maison au 79 route de Saint-Michel à Le Sourn

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96899338 / Y: 48.04121260
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 255604.63 / Y: 6788007.93
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9689934 / Y: 48.0412126
Code Hydro: J5--0210 **Rive de référence:** Droite

12 décembre 2000

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Le témoin indique que la crue de décembre 2000 était du même niveau que celle de janvier 2001

GÉNÉRAL

Code : LS1_LESOURN_2000 **Date de mise à jour :** 31/07/2025
Auteur : SPC VCB

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

INTÉRIEUR DE LA MAISON

Méthode : Non renseigné
Commentaires sur le nivellement : Témoignage : Inondation par débordement du ruisseau uniquement (et non du Blavet séparé de la maison par une voie de chemin de fer surélevée) Le Blavet refoule dans le ruisseau par une buse
Même niveau qu'en 01.2001. Premier événement de débordement du ruisseau
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol à l'intérieur de la maison
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.250 m