

Commune : **CHASSENEUIL-DU-POITOU**Rivière : **Le Clain**

Impasse de l'abreuvoir

Commentaires : Plusieurs repères datés sont visibles sur le mur extérieur de la propriété située au 4, rue du Champ de Foire. Ils font face au Clain.

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Code : WEB_S_202508132635 **Date de mise à jour** : 25/11/2025

Auteur : EPTB_Vienne



Impasse de l'Abreuvoir

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.37637745 / Y: 46.65009970

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 499385.82 / Y: 6620002.77

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.3763775 / Y: 46.6500997

Code Hydro: L2--0160 **Rive de référence**: Gauche

**1922**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Gravure dans la pierre datée de 1922 à environ 140 cm du sol, sur un mur à l'impasse de l'abreuvoir. Un retour du Service de Prévision des Crues appuie la crédibilité de l'année 1922 du repère.

GÉNÉRAL

Code : CHAS05

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB_Vienne

26/11/2025

MARQUE

Texte : 1922

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Mauvais

Pérennité : Moyenne

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 10/04/2025

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Etablissement public du bassin de la Vienne



Photographie de CHAS05

Commune : **CHASSENEUIL-DU-POITOU** | Rivière : **Le Clain**


Impasse de l'abreuvoir

Commentaires : Plusieurs repères datés sont visibles sur le mur extérieur de la propriété située au 4, rue du Champ de Foire. Ils font face au Clain.

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : WEB_S_202508132635 **Date de mise à jour** : 25/11/2025
Auteur : EPTB_Vienne



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.37637745 / Y: 46.65009970
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 499385.82 / Y: 6620002.77
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.3763775 / Y: 46.6500997
Code Hydro: L2--0160 **Rive de référence**: Gauche

1911 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Gravure datée de 1911, à environ 117 cm du sol.

GÉNÉRAL

Code : CHAS07 **Date de mise à jour** : 26/11/2025
Auteur : EPTB_Vienne

MARQUE

Texte : 1911
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère** : Moyen
Pérennité : Moyenne **Repère calculé** : Non
PHEC : Non



SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 10/04/2025

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : Etablissement public du bassin de la Vienne

Commune : **CHASSENEUIL-DU-POITOU** | Rivière : **Le Clain**


Impasse de l'abreuvoir

Commentaires : Plusieurs repères datés sont visibles sur le mur extérieur de la propriété située au 4, rue du Champ de Foire. Ils font face au Clain.

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : WEB_S_202508132635 **Date de mise à jour :** 25/11/2025
Auteur : EPTB_Vienne



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.37637745 / Y: 46.65009970
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 499385.82 / Y: 6620002.77
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.3763775 / Y: 46.6500997
Code Hydro: L2--0160 **Rive de référence:** Gauche

1991
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Marque gravée dans la pierre et datée de 1991.

GÉNÉRAL

Code : CHAS08 **Date de mise à jour :** 26/11/2025
Auteur : EPTB_Vienne

MARQUE

Texte : 1991
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non
PHEC : Non



SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 10/04/2025

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : Etablissement public du bassin de la Vienne

Commune : **CHASSENEUIL-DU-POITOU**Rivière : **Le Clain**

Impasse de l'abreuvoir

Commentaires : Plusieurs repères datés sont visibles sur le mur extérieur de la propriété située au 4, rue du Champ de Foire. Ils font face au Clain.

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Code : WEB_S_202508132635 **Date de mise à jour** : 25/11/2025

Auteur : EPTB_Vienne



Impasse de l'Abreuvoir

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.37637745 / Y: 46.65009970

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 499385.82 / Y: 6620002.77

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.3763775 / Y: 46.6500997

Code Hydro: L2--0160 **Rive de référence**: Gauche

**1904**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Gravure datée de 1904, à environ 133 cm du sol. Un retour du Service de Prévision des Crues appuie la crédibilité de l'année 1904 du repère. La gravure reste cependant assez difficilement lisible.

Il pourrait également s'agir de 1994, année également crédible d'après le SPC.

GÉNÉRAL

Code : CHAS06

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB_Vienne

26/11/2025

MARQUE

Texte : 1904

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Mauvais

Pérennité : Moyenne

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 10/04/2025

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Etablissement public du bassin de la Vienne



Photographie de CHAS06