

Commune : **CHASSENEUIL-DU-POITOU** | Rivière : **Le Clain**

Impasse de l'abreuvoir

Commentaires : Plusieurs repères datés sont visibles sur le mur extérieur de la propriété située au 4, rue du Champ de Foire. Ils font face au Clain.

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : WEB_S_202508132635 **Date de mise à jour :** 25/11/2025
Auteur : EPTB_Vienne



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.37637745 / Y: 46.65009970
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 499385.82 / Y: 6620002.77
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.3763775 / Y: 46.6500997
Code Hydro: L2--0160 **Rive de référence:** Gauche

1922
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Gravure dans la pierre datée de 1922 à environ 140 cm du sol, sur un mur à l'impasse de l'abreuvoir. Un retour du Service de Prévision des Crues appuie la crédibilité de l'année 1922 du repère.

GÉNÉRAL

Code : CHAS05 **Date de mise à jour :** 26/11/2025
Auteur : EPTB_Vienne



MARQUE

Texte : 1922
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 10/04/2025

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : Etablissement public du bassin de la Vienne