

Commune : **CHASSENEUIL-DU-POITOU**Rivière : **Le Clain****Impasse de l'abreuvoir**

Commentaires : Plusieurs repères datés sont visibles sur le mur extérieur de la propriété située au 4, rue du Champ de Foire. Ils font face au Clain.

4

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Vienne-Charente-Atlantique**Code** : WEB_S_202508132635**Date de mise à jour** : 25/11/2025**Auteur** : EPTB_Vienne

Impasse de l'Abreuvoir

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 0.37637745 / Y: 46.65009970**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 499385.82 / Y: 6620002.77**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.3763775 / Y: 46.6500997**Code Hydro**: L2--0160**Rive de référence**: Gauche**1922**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Gravure dans la pierre datée de 1922 à environ 140 cm du sol, sur un mur à l'impasse de l'abreuvoir. Un retour du Service de Prévision des Crues appuie la crédibilité de l'année 1922 du repère.

GÉNÉRAL**Code** : CHAS05**Date de mise à jour** :**Auteur** : EPTB_Vienne

26/11/2025



Photographie de CHAS05

MARQUE**Texte** : 1922**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Mauvais**Pérennité** : Moyenne**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES
PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-
CLAIN - 10/04/2025**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme** : Etablissement public du bassin de la Vienne