



Commune : **CHASSENEUIL-DU-POITOU**

Rivière : **Le Clain**

## Moulin d'Anguitard - Local situé à l'extrémité ouest du bâtiment central.

**Commentaires :** Il s'agit de la façade extérieure du bâtiment (côté Clain) face à la rive gauche

**1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique

**Code :** WEB\_S\_202508133821 **Date de mise à jour :** 25/11/2025

**Auteur :** EPTB\_Vienne



Photographie du local (flanc gauche) -- Moulin de d'Anguitard

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.37555258 / Y: 46.64941510

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 499320.25 / Y: 6619928.88

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.3755526 / Y: 46.6494151

**Code Hydro:** L2--0160 **Rive de référence:** Gauche



## Décembre 1999

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** Le repère en question relève d'une photographie et d'une trace de hauteur d'eau (incertitude de l'année exacte de la trace de hauteur d'eau). La photographie (© commune de Chasseneuil-du-Poitou) source du repère, date de 1999. La photographie représente une hauteur d'eau arrivant à environ 80 cm du sol.

### GÉNÉRAL

**Code :** CHAS09

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** EPTB\_Vienne

17/03/2026

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné

**Visibilité :** Oui

**État du repère :** Mauvais

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 10/04/2025

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** Etablissement public du bassin de la Vienne



Photographie de CHAS09