



Commune : **CHASSENEUIL-DU-POITOU**

Rivière : **Le Clain**

Moulin d'Anguitard - Local situé à l'extrémité ouest du bâtiment central.

Commentaires : Il s'agit de la façade extérieure du bâtiment (côté Clain) face à la rive gauche

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Code : WEB_S_202508133821 **Date de mise à jour :** 25/11/2025

Auteur : EPTB_Vienne



Photographie du local (flanc gauche) -- Moulin de d'Anguitard

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.37555258 / Y: 46.64941510

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 499320.25 / Y: 6619928.88

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.3755526 / Y: 46.6494151

Code Hydro: L2--0160 **Rive de référence:** Gauche



Décembre 1999

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Le repère en question relève d'une photographie et d'une trace de hauteur d'eau (incertitude de l'année exacte de la trace de hauteur d'eau). La photographie (© commune de Chasseneuil-du-Poitou) source du repère, date de 1999. La photographie représente une hauteur d'eau arrivant à environ 80 cm du sol.

GÉNÉRAL

Code : CHAS09

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB_Vienne

17/03/2026

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Oui

État du repère : Mauvais

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 10/04/2025

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Etablissement public du bassin de la Vienne



Photographie de CHAS09