

Commune : **CHASSENEUIL-DU-POITOU** | Rivière : **L'Auxance**

2 Bis rue de la Grenadière

Commentaires : Il s'agit de la façade de l'habitation faisant face au parking de la rue.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : WEB_S_202508132741 **Date de mise à jour :** 25/11/2025
Auteur : EPTB_Vienne



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.35725100 / Y: 46.63719300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 497875.91 / Y: 6618618.95
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.357251 / Y: 46.637193
Code Hydro: **Rive de référence:** Gauche

Janvier 2025

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Repère issu d'une photographie (© Dominique Leveque), semblant représenter une hauteur d'eau de 17 cm. Il ne reste aucune trace de l'événement, qui date de 2025 (date mentionnée sur la photographie transmise et lors du témoignage).

GÉNÉRAL

Code : CHAS15 **Date de mise à jour :** 17/03/2026
Auteur : EPTB_Vienne

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune



SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 10/04/2025

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : Etablissement public du bassin de la Vienne